



УТВЕРЖДАЮ  
ВрИО директор МБУДО «ДШИ № 2»  
города Челябинска  
И.М.Апарина  
«21» июня 2019 года

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)  
№ 3**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Помещения на 1 и 2 этажах отдельно строящегося дома
- 1.2. Адрес объекта: город Челябинск, ул. Российская, 31
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
  - часть здания на 1 и 2 этаже 2-этажного дома, 494,9 кв.м
  - наличие прилегающего земельного участка: нет
- 1.4. Год постройки здания 1933 год, последнего капитальный ремонт в 1985 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий ремонт в 01.05.2016 году

**сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 2» города Челябинска,  
краткое наименование: МБУДО «ДШИ № 2» г. Челябинска
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 454006, г. Челябинск, ул. Российская, 31
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление культуры Администрации города Челябинска
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 454080, г. Челябинск, ул. Либнехта, 22

**2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

- 2.1 Сфера деятельности: образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг предоставление дополнительного образования детей.
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушениями слуха
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 50 человек
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Остановки «Ул. Российская», «ЧГРЭС», автобус №№ 34,59,45, трамвай №7, маршрутное такси №№11,478,12,39,46,52,54,63,84.86,91,99,135,107,727

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 207 м,460м.

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин, 9 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4 Перекрестки: есть

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: да (тротуары)

#### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К,О)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К,О,С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К,О,)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К,О,)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К,О,)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:** Доступно частично для инвалидов колясочников, опорников и по слуху.

### 4. Управленческое решение

#### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт
2	Вход (входы) в здание	-----
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт
8	<b>Все зоны и участки</b>	Ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: в период проведения капитального ремонта

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечение доступности для всех категорий инвалидов

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата \_\_\_\_\_

(наименование сайта, портала)

#### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от 21 июня 2019 года;
2. Акта обследования объекта № 2 от 21 июня 2019 года;
3. Решения Комиссии по обеспечению доступности объектов МБУДО «ДШИ № 2» города Челябинска от 21 июня 2019 года.